Boletín Técnico #672

Transmision: AX4N
Tema: DTC's 628, P0741, P1744
Aplicación: Ford, Mercury
Fecha: Marzo, 2002

AX4N

DTC's 628, P0741 y P1744

Estos códigos pueden aparecer por tener la transmisión incorrecta, ó el engrane con el número de dientes equivocado, esto se debe a que hay una diferencia de revoluciones (rpm) entre el motor y el eje del convertidor. Si le aparece uno de éstos códigos, borrelo, y pruebe el vehículo levantado.
Si el código vuelve a aparecer; probablemente tiene el engrane incorrecto. Si el código ya no aparece; entonces probablemente el clutch del convertidor se está patinando.

Aplicación AX4N	Engrane que Mueve	Engrane Movido	Cadena	Relación
94-95 3.0L Taurus/Sable	37 Teeth E6DZ-7G129-A	36 Teeth F5DZ-7G132-A	1 ID Link E6DZ-7G249-A	3.37:1
96-2003 3.0L 2V Taurus/Sable	35 Teeth F6DZ-7G129-A	38 Teeth F5DZ-7G132-C Replaced by F8DZ-7G132-BA	1 ID Link E6DZ-7G249-A	3.77:1
96-2003 3.0L 4V Taurus/Sable	35 Teeth F3DZ-7G129-A	38 Teeth F5DZ-7G132-B	3 ID Link F7DZ-7G249-AA	3.77:1
95-2003 4.6L Continental	38 Teeth F6DZ-7G129-A	39 Teeth F5OZ-7G132-A	1 ID Link 7/8" F7OZ-7G249-AA	3.56:1
96-99 3.4L Taurus SHO	35 Teeth F3DZ-7G129-A	38 Teeth F5DZ-7G132-B	1 ID Link E6DZ-7G249-A	3.77:1
2000- 2003 **# Etiqueta**				
YFIP - C* F*	35 Teeth F3DZ-7G129-A	38 Teeth F5DZ-7G132-B	3 ID Link F7DZ-7G249-AA	3.77:1
YFIP - D* E*	34 Teeth F8DZ-7G129-AA	39 Teeth F8DZ-7G132-AA	3 ID Link F7DZ-7G249-AA	Model Dependent
1FIP - C* F*	35 Teeth F6DZ-7G129-A	38 Teeth F8DZ-7G132-BA	1 ID Link F6DZ-7G249-A	3.77:1
1FIP -D* E*	34 Teeth F8DZ-7G129-AA	39 Teeth F8DZ-7G132-AA	1 ID Link F6DZ-7G249-A	Model Dependent

Teeth = Diente, Replace By = Reemplazado por, Id. Link = Eslabón de Id.,
Model Dependent = Depende del Modelo

Copyright © 2002 ATRA. All Rights Reserved.